

## 粉塵、輸送速度

粉塵、種類	輸送速度 m/s	適用
軽	8～15	ガス、蒸気、金属ヒューム、綿埃、木材研磨
乾燥	12～15	木綿、羊毛、おがくず、穀物粉、ゴム研磨、プラスチック粉
一般的工業粉塵	15～20	バフ研磨、サンドブラスト、ショットブラスト、グラインダ、カンナ
重	18～25	鉛粉、鋳造、旋盤等機械加工、木材チップ
粘度大、湿潤、付着性大	25≤	穀類、破碎粒、濡れた粉体、多量の粉体、顔料

水平ダクト部分  
粒子≤10 μm

輸送速度に関係無く、粉塵堆積するので、掃除口設置が必要  
必要搬送速度は密度に依存しない

·屑

三