

ISO14001 平成 16 年度 監視・測定結果報告(法規制対策)

- 評価 A： 法規制の遵守状況及び環境目的・目標の適合性が高い。(目標より高いレベルの進捗である)
 B： 法規制の遵守状況及び環境目的・目標が適合している。(目標を達成できている)
 C： 法規制の遵守状況及び環境目的・目標との適合性に問題がある。(目標が達成できない)

| 環境保全活動項目 | 監視測定項目 | 対象課(施設) | 評価 | | | 備考 |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|
| | | | A | B | C | |
| 大気汚染防止対策 | ばい煙排出量の測定 | 市役所庁舎他18 | ☆ | | | |
| 水質汚濁防止対策 | 排出基準の測定 | 下水終末処理場 | ☆ | | | |
| 騒音防止対策 | 敷地境界線上における基準の測定 | 市役所庁舎他11 | | ☆ | | 測定実績なし(法規準を遵守されていると判断) |
| 廃棄物処理対策 | 一般廃棄物の処分の監視 | ごみ処理場 | ☆ | | | |
| | 産業廃棄物の処理委託の監視 | 下水終末処理場 し尿処理場 浄水場 | ☆ | | | 浄水場の浄水汚泥については体積量が少ないため、今年度は処理委託していない |
| | 特別管理産業廃棄物の収集保管及び処理委託の監視 | 保健センター 総務課 (教委)施設課 緊急指令課 | ☆ | | | 感染性廃棄物処理委託 PCBの収集保管 保健センターは処理委託実績なし |
| | し尿処理施設からの放流水基準の監視 | し尿処理場 | — | — | — | 処理施設を休止しているため放流水なし |
| 化学物質管理法(PRTR法) | 排出量及び移動量の把握 | 下水終末処理場 | ☆ | | | |
| 容器包装リサイクル対策 | 容器包装廃棄物の分別収集状況 | リサイクルセンター | | ☆ | | |
| 下水道法対策 | 排出基準の測定 | 小・中学校給食センター | ☆ | | | 小・中学校給食センター共有で排水施設を使用 |
| | 放流水基準の測定 | 下水終末処理場 | ☆ | | | |
| 毒物及び爆発物対策 | 廃棄基準の測定 | 下水終末処理場 し尿処理場 浄水場 | — | — | — | 今年度廃棄実績なし |
| 消防対策 | 危険物の貯蔵施設の点検 | 市役所庁舎他31 | ☆ | | | |
| 浄化槽対策 | 保守点検 | 島松体育館他6 | ☆ | ★ | | Bは消防島松、透視度不足(循環装置の微調整を図り改善中) |
| 労働安全衛生対策 | 特定化学物質の作業環境測定 | 救急指令課 | ☆ | | | |
| | ボイラーの性能検査 | 中学校給食センター | ☆ | | | |